

technisches Problem

R53

# CO<sup>2</sup> im Kühlwasser, Schaden Zylinderkopfdichtung?

Beitrag von „geckster“ vom 18.3.2020, 22:04

hm, nur komisch, dass kein Kühlwasserverbrauch feststellbar ist.

Anbei noch ein paar Bilder vom Öleinfülldeckel, Blick durch den Öleinfüllstutzen und ein Glas mit abgesaugter Kühlflüssigkeit.