

technisches Problem

R53

Der 1. und Rückwärtsgang lassen sich im warmen Zustand nur sehr schwer schalten

Beitrag von „BastianB81“ vom 18.5.2018, 12:36

Hallo zusammen,

ich beobachte jetzt seit längerer Zeit, dass an meinem R53 (EZ 11/2006, 86 tkm) der 1. und Rückwärtsgang im warmen Zustand nur noch schwer zu schalten sind.

Da ich überwiegend Kurzstrecke (ca. 10 km) fahre tritt das Problem nicht auf. Erst bei höheren Außentemperaturen < 25 C oder längeren Strecken < 40 km.

Wie bei vielen R53 schwitzt meiner auch am Simmering zwischen Getriebe und Antriebswelle.

Daher meine Vermutung, zu wenig Getriebeöl?

Hat vielleicht jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt?

Grüße

Sebastian