

## Beitrag von "tw21" vom 1.2.2021, 08:36

Hallo Forum,

ich bin gerade intensiv mit meinem Getriebe beschäftigt. Nun ist mir da was aufgefallen.

## IMG 4376.JPGIMG 4378.JPG

Da sieht man eine Kratz/Schleifspur cm 10-12mm breit. Im Bild 2 sieht man rechts der helle Streifen. Da ist eine Erhöhung die auch abgeschliffen ist.

Da müßte ja irgend etwas geschliffen haben. Auto lief eigentlich ganz gut und nix vibrier bei 220km/h

Kupplung kommt eine neue rein.

Günter