Frage R53 Teilenummer Wellendichtring Antriebswelle rechte Seite

Beitrag von "StephanBodensee" vom 2.8.2021, 18:11

Servus,

ich habe einen Ölverlust an meinem Kackfass. Beim Service bei Sascha haben wir eine Ursachenforschung betrieben und der Wellendichtring Antriebswelle rechte Seite steht unter Verdacht.

Leider ist die Beschreibung/Zeichnung bei den üblichen Verdächtigen recht dürftig.

Kann mir jemand helfen die richtige Teilenummer zu finden?

Ist es Nummer 9 Nummer 9?

Oder Nummer 8 Nummer 8?

Ich tendiere zu Nummer 8 oder ist es am Ende eine ganz andere Teilenummer

