

**technisches Problem**

**R53**

## **Schlechte Gasannahme zwischen 2000-3000U/Min**

**Beitrag von „Chrisswl“ vom 4.9.2024, 21:14**

Ist das erst seit Umbau? oder erst irgendwann danach? Hattest du die Einspritzdüsen auf die zur GP Soft passenden 380er Düsen getauscht?