technisches Problem

R53

P0107

Beitrag von „Andy666“ vom 5.7.2019, 22:16

Servus Sascha

Ich habe nur den vorderen Sensor getauscht. Auf dem Sensor steht BMW 0872679

Das is doch der für vorne in der ansaugbrücke.

Zu dem hinteren Sensor hab ich gelesen das er bei defekt keine Lampen anmacht im Cockpit ?
und es deswegen der vordere sein muss.

Wie kann ich die Sensoren testen ob sie funktionieren oder defekt sind?