technisches Problem R53

EML und das Zeichen rechts daneben leuchten

Beitrag von „realdag“ vom 14.7.2019, 14:05

Mapsensor kaputt. Vermutlich der vorn im Ansaugkrümmer.