technische Frage R53

Große Inspektion oder komplett Überholen

Beitrag von „Kuhpa“ vom 11.5.2020, 23:08

Simmering am Hebel der Kupplung: gibt es keinen! Da wird die Kupplungsglocke schon komplett versifft sein, Kupplung entsprechend verschmiert, ev. riecht es deshalb auch verkohlt am Berg. Wenn der Motor dann schon raus ist kannste gleich alles machen: neu abdichten, Pleuellager, Steuerkette und Schienen, Ölpumpe, alles checken...

Das untere Kugellager vom Servolüfter rostet gerne, weil es im Wasser steht...