technisches Problem Alle

Fettaustritt Achsmanschetten - grosse Sauerei

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 12.7.2020, 21:57

Vor kurzen wurde die rechte Antriebswelle getauscht.

Logisch neu Fett, Manschette usw.

Links wurde kontrolliert und für gut befunden.

Letztes Wochenende habe ich mal ne Runde gemacht.

So .ca. 500km.

Denke mir - Scheixxe - die Felgen sehen schön mistig aus (weisse OZ).

Werfe mich heute unter das KFZ - Fett auf den Fahrwerkslenkern rechts.

Links der ganze Radkasten vollgesaut, Felge innen alles voll Suppe....

Habe schön gekotzt.

Kann das nur ein Montagefehler sein?

Rechts kam alles neu, links kontrolliert.

Jetzt Fettaustritt auf beiden Seiten...