technisches Problem R53

Fehlercode unbekannt -> Begrenzung der Leistung

Beitrag von „Das"S"stehtfuerSpass“ vom 3.5.2021, 10:26

Moin moin

Einfach aus eigener Erfahrung ohne den Felercode zu kennen.

Ich hatte ein ähnliches Problem (ohne Reifendruckkontrollleuchte)

Hatte auch Leistungsverlust ab ca. 3000U/min. Und der Fehler war nach Neustart auch verschwunden. Dazu hatte ich aber auch keine Leistung. (fühlte sich an wie ein 60PS)

Ich hatte Fehler P0108 MAP Sensor. (schau mal hier im Forum)

Unser kleine hat zwei davon beide sind unterschiedlich sollte man nicht vertauschen.

Fehler bei mir war letztendlich ein dichter KAT.

Aber nur eine Vermutung.

Gruß

Timo