technisches Problem R53

Neues Radio mit HK Verstärker gibt kein Ton

Beitrag von „Harry-Q“ vom 11.9.2021, 19:01

Hat sich erledigt. Beim Radio Stecker war ein PIN nicht vorhanden. Der Remote Kabelzipfel war lose im Kabelbaum versteckt. Nach dem Verbinden hat es sofort funktioniert.

Harald