Frage R50 1,6 Mini Cooper one Simmering Defekt?

Beitrag von „Jef“ vom 24.11.2021, 17:56

ja du hast recht.... 6pk1053 offizell war aber 6pk1054 verbaut wieso auch immer...