Mini Countryman Cooper S ALL4 (R60)

Beitrag von „Sagaris“ vom 17.2.2022, 15:44

Danke für´s Verschieben!

Du bist der Beste, wir sollten uns bei Gelegenheit mal treffen.

Also der Reihe nach - es ist ein wie ich meine ein sehr empfehlenswerter Bosch-Dienst, die postalische Adresse ist Werster Straße neben dem Betonwerk.

Baujahr wie geschrieben 2011.

Es war ein Bosch-Tester (ESI[tronic] 2.0 Version 15.3.4458) - habe ich vom Protokoll abgelesen Den Tipp mit dem ISTA werde ich weitergeben!

Geräuschentwicklung bisher nicht, beim Kaltstart manchmal etwas "hartes" Motorgeräusch.

P.S. Da ich keinen Vergleich habe kann ich den Leistungsverlust nicht beurteilen, gegenüber dem R53 ist er natürlich ziemlich schwach auf der Brust