technisches Problem R53

Kühlwasser Verlust nach Motor Zusammenbau

Beitrag von „BoldSun3013“ vom 29.8.2024, 13:18

Moin Leute,

ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere dieses Thema schon durchgespielt hat,sei es im Forum zu posten, oder zu erläutern was das Problem sein kann, oder ist.

ich habe jetzt vor kurzem meinen r53 cooper S ein neues Herz gepflanzt, aber habe seitdemich gestern das erste mal gefahren bin Kühlwasser Probleme.

ich habe es anfangs entlüftet und immer etwas nachgekippt. Ich war mit dem Ergebnis nicht zufrieden, weil das Kühlwasser nach einer bestimmten laufzeit das Wasser aus dem Behälter rausgedrückt hat, so habe ich dann mit einem Vakuumgerät das System komplett entlüftet und dachte es ist erledigt.

Jetzt macht es mir Kopfschmerzen, ob ich den Zylinderkopf nicht vernünftig angezogen hab,ich hab es eigentlich nach Handbuch gemacht und trotzdem verliert der irgendwo Wasser.

Hat da irgendwer einen Tipp was ich da machen kann? oder eventuell die gleichen Erfahrungen gemacht?

Ich weiß auch das die Dinger Probleme mit dem Kühler haben, und auch mit dem Behälter. Ich kann nur nicht erkennen wo es das Wasser verliert.

Ich hab auch keine Temperaturanzeige, da ich ein Display verbaut habe.

Verbrennen tut es auch nichts, sonst würde man es ja schließlich erkennen.

vielen Dank im Voraus!