Probleme nach Krümmertausch

Beitrag von „SilentViolet30“ vom 5.9.2018, 09:50

Kennt einer das Problem, das nach dem Krümmerwechsel plötzlich bei ca. 3.000 - 3.500 Touren die ganze Kiste tierisch anfängt zu brummen?

Habe jetzt einen Krümmer ohne PreKat drin...dazu eine Bastuck Anlage. Zusätzlich liegt meine VMax jetzt bei 170-175km/h.

HIIIILLLLLFFFEEEEEE