technische Frage R53

0234/1237 Ladedruck

Beitrag von „Molo456“ vom 19.9.2021, 14:31

Hallo zusammen,

bei mir ist momentan die MKL am leuchten.

Kurz Mal ausgelesen spuckt er mir folgende Fehlermeldungen aus.

Ist jedoch kein Leistungsabfall bemerkbar.

IMG_20210911_192735.jpg

Denke es ist der Saugrohr-Druckfühler fritte (12140872648) über dem Kühlwasserthermostat. Lieg ich da richtig?

Und lieber original BMW geholt (90€) oder von Febi/NGK (~40€)?

LG Moritz

Beitrag von „Sascha“ vom 19.9.2021, 17:50

Servus,

Jup ist der Sensor!

Wenn nicht original, dann von Delphi.

Die funktionieren und das auch länger.

Sascha

Beitrag von „Msth“ vom 17.5.2025, 19:48

Meine Diva zeigt den Fehlercode 0234 in den letzten Wochen auch mal sporadisch.

Neuer Sensor liegt schon bereit.

Seit vorgestern ist der Zylinder 4 offline = stromlos (Zündspule und Kabel haben es hinter sich).

20250516_123341.jpg

Getauscht werden eh alle 3 Problemverursacher.

Trotzdem würden mich mal Sollwerte vom Ladedrucksensor interessieren. Ich hab den Motor vor 8000km kpl. neu aufgebaut und noch bei Sasha mit der JCW Software beglückt.

Ich will mal mitloggen, wenn er wieder läuft.

Grüße Moritz