technische Frage

JCW

ABS, DSC , Reifendruck - (fast) alles gecheckt

Beitrag von „deixi“ vom 13.7.2022, 07:15

Hallo,

bei meinem restaurierten R53 JCW macht mich das ABS DCS Zeug wahnsinnig!

Zur Geschichte:

R53 mit R56 Achsschenkeln hinten

R53 Radlager

R56 ABS Sensoren

Die Konfiguration hat 1 Jahr problemlos funktioniert, dann ABS,DCS und Reifendruck Fehler. Fehler: Rechts hinten keine Raddrehzahl (mit icarsoft ausgelesen). Auch das auslesen in „freier“ Werkstatt ergab Fehler rechts hinten ABS Sensor. Hab nun Radlager und ABS Sensor von links auf rechts getauscht, doch der Fehler bleibt rechts. Kabel vom ABS Sensor ist bis zum Hydroaggregat durchgemessen und ok.

Hab auch schon mit Delphi Sensoren probiert, Fehler bleibt

Kann ich davon ausgehen das das ABS Hydroaggregat defekt ist bzw. müsste der Fehler dann nicht ABS Steuergerät sein?

Muss ein gebrauchtes ABS Hydrogerät codiert werden?

Grüße aus Österreich

Sascha

Beitrag von „baumschubser171“ vom 13.7.2022, 07:37

Nein, der Fehler muss nicht ABS-Steuergerät sein.

Ja, Du kannst vom einem Defekt des SG ausgehen.

Beitrag von „deixi“ vom 13.7.2022, 07:49

was meinst du mit SG?

ABS Hydroag umfasst ja auch ABS Steuergerät!? oder ist neben dem Hydroaggregat auch extra noch ein ABS Steuergerät vorhanden