Frage

R53

Tipps für 52 mm Rundinstrumente VDO, Raid oder ganz was anderes? Ladedruckanzeige mit Unterdruckanzeige oder nur Druck?

Beitrag von „Jay_“ vom 11.12.2018, 18:45

Servus,

würde die -1,0 bis 1,5 Bar nehmen. Da hast du einfach einen genaueren Überblick. Und mehr als 1,5 Bar brauchst du bei einem R53 eh nicht... 😊