Sonstiges R53

Bruch am Vorkat duch Motorlager

Beitrag von „SilentHall21“ vom 9.2.2018, 07:55

Dieser Krümmer (im Bild) habe ich von Spörl Technik gekauft.