technische Frage R53

Druckstück vom Kipphebel in Ölwanne

Beitrag von „realdag“ vom 14.3.2019, 07:27

Das runde in der gelben Schale ist das Edelstahltdruckstück welches aufs Ventil drückt. Das heißt das Ventil wird 2...3 mm weniger geöffnet. Sprich garnicht. Ich denke also man sollte es am Motorlauf merken wenn ein Zylinder mit halber Fûllung läuft. Daher meine Vermutung, dass es ein Altteil ist.

Danke, Ersatzteile hab ich.

363287DB-8561-480D-A8CD-717421EEA85D.jpeg