technisches Problem R53

Ölmessstab abgebrochen - was nun?

Beitrag von „Sascha“ vom 15.4.2019, 17:58

Servus!

Ist eine Frage des Geschmaks!

Finde der Ölmessstab von Cravenspeed ist auch nicht unbedingt der Bringer!

Fühlt sich an wie ein toter Fisch und vom Ablesen ist er auch nicht das gelbe vom Ei!

Persönlich ärgere ich mich bei beiden!

Lass das Führungsrohr wo es ist!

Ein neues macht das rein-, und rausziehen des Messstabs auch nicht besser!

Habe einige Ölmessstäbe hier liegen und wenn du bei mir bist,

tauschen wir den einfach aus! Ist auch günstiger wie die 19,83€

Sascha