Bericht Info

Ruckel beim Beschleunigen

Beitrag von „tw21“ vom 2.6.2019, 10:23

Nachdem mein R52 des öfteren mal beim starken beschleunigen das Ruckeln angefangen hat und ich schon am verzweifeln war, kam mir die blöde Idee

den Schlauch des Tankentlüftungsventils Richtung Tank ab zu machen und rein zu pusten.

Da ja soweit alles getauscht wurde - Zündkerzen, Spritfilter, Zündspule, Kabel und alles keine Abhilfe brachte nun das.

Naja das ist in 2min erledigt und bisher 500km hab ich kein Ruckeln mehr.

Ob das jetzt endgültig behoben ist oder ob es grad nicht ruckelt weil gerade schlecht für ruckeln ist, weiss ich nicht aber bisher nix mehr.

Ist ja auch schnell erledigt und kaputt geht dabei auch nichts 👍😁👍

Günter