R53 Ausgleichsbehälter Wasserstand

Beitrag von „SvenR53“ vom 1.4.2018, 15:31

Ist ein neuer Kühler reinhekommen. Nichts von den beschriebenen Symptomen idt der Fall. Deswegen macht es mich ja so stutzig