technisches Problem R53

Geräusche nach Erneuerung der Kupplung

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 20.9.2019, 07:53

macht meiner auch. Wenn man wissen will worans liegt muss man wohl das getriebe öffnen. Der motor läuft ja nicht 100prozentig rund sondern schwingt etwas.

Aber was interessiert dich das? Ist doch im interesse des händlers, das problem zu beheben