technisches Problem R53

Bluetooth an AUX

Beitrag von „Jay“ vom 24.9.2019, 19:33

Moin,

habe mir ein Bluetooth Adapter fürs Radio geholt. Angeschlossen habe ich das Ganze, in dem ich den linken unteren Stecker, hinten am Radio, durch den, des Adapters ersetzt habe. Die anderen beiden habe ich einmal an Dauerplus und einmal an Masse angeschlossen. Der Adapter verbindet sich auch mit dem Handy, jedoch kann ich nur zwischen CD und Radio umschalten. Jemand ne Idee dazu?

E16BF224-EE8E-4806-905F-A85A28937DEB.jpeg