technisches Problem R53

Bluetooth an AUX

Beitrag von „Wahnsinnig“ vom 24.9.2019, 19:55

bin mir nicht siche, aber ich glaub aux muss freigeschalten werden. Hier gibts auch bloss aux oder wechsler. Nicht beides