technische Frage R53 # Heckwischer Motor Stecker

Beitrag von „geckster“ vom 25.10.2019, 21:18

ich habe jetzt die Lösung gefunden, vielleicht hilft es mal noch jemand :

es gibt ein original Adapterkabel von BMW (Teilenr.:61126948099), um den neuen Wischermotor an den alten Kabelbaum anzuschließen