technisches Problem JCW

Fehler 4663 Sekundär-Saugrohrdrucksensor vor DK

Beitrag von „Sascha“ vom 6.1.2020, 18:19

Servus!

Wie kommst du auf diesen Fehler?

Da die Nr. nicht für den MINI pass und es gibt keinen Sensor VOR Drosselklappe!

Sascha