technische Frage R53

JCW ESD Vorfacelift und Facelift

Beitrag von „RapidShadow435“ vom 8.1.2020, 16:38

VSD ist ja der gleiche.

Bei den ESD gibt es Unterschiede bei den Haken, die an den ESD-Töpfen angeschweißt sind.

Das Beste ist wohl diese mit dem Brenner zu erhitzen und passend wie die alten verdrehen.

Durchmesser sollte gleich sein - ebenso die JCW-Blenden am ESD.