technisches Problem R53

Starker Benzingeruch im Innenraum

Beitrag von „r53-magic“ vom 25.3.2020, 18:38

Bei mir war nach dem Wechsel des Kraftstofffilters die große Dichtung gerissen und es stank nach Benzin. Den schwarzen Deckel kannst du leicht öffnen. Dadurch kommt erst der eigenliche Deckel zum vorschein. Wenn du darauf Benzin siehst, dann könnte es die Dichtung sein.