Frage

R50

Airbag lampe

Beitrag von „FlyingArt“ vom 7.9.2020, 06:49

Stecker prüfen. Liegt meist an den Kontakten.

Löschen aber nur mit der richtigen Software aus dem Speicher möglich.