ABS Fehlerbeseitigung

Beitrag von „RoyalBlock1294“ vom 13.10.2020, 19:52

Hallo, wer hilft?

Kontrollleuchten "ABS" "ESP" "REIFENDRUCKKONTROLLE"

Fehler
5E16 "CAN-ZEITÜBERSCHREITUNG ZUM KOMBIINSTRUMENT"

5E1F "STEUERGERÄT NICHT INITIALISIERT"

5DA2 "RADDREHZAHLSENSOR VORN RECHTS"

5DA0 "RADDREHZAHLSENSOR VORN RECHTS, ELEKTRISCHER FEHLER"

Durchgeführte Arbeiten

Raddrehzahlsensor vorne rechts getauscht, Reifendruck kontrolliert

Beim Start und langsamen anfahren hört man das ABS-Modul und beim leichten bremsen
auch die typischen Geräusche (z.B. wie bremsen auf Glatteis)

Ab etwa 30 km/h leuchten die drei Kontrollleuchten auf. Geräusche sind (sicher aufgrund des ABS-Ausfall)
nicht mehr zu hören

Jemand mit Tipps oder Ideen?