technisches Problem

R53

Lautes Schleifgeräusch bei Anfahren (Schleiffpunkt) / Sehr lautes pfeiffen bei höheren Touren (3500+)

Beitrag von „Glo0 mY“ vom 2.3.2021, 20:48

Es ist ein normaler Cooper S R53, und hat nur optische Modifikationen.

-> Gewindefahrwerk & Auspuff, ansonsten keine, welche ich kennen würde.