technisches Problem

R53

Springt nach Kupplungswechsel nicht an, Anlasser muckt nicht

Beitrag von „Supamots“ vom 28.3.2021, 10:05

Hi Sascha,

Leider ja, sogar mit Kontaktpaste

Gruß Daniel