technisches Problem R53 **Fehlercode P0302**

Beitrag von „Sascha“ vom 9.8.2021, 11:20

Servus!

Ich glaube hier hat sich ein Ventil verabschiedet!

Mehr nach deinem Kompressions-Test.

Sascha