technisches Problem R53

Fehlercode P0302

Beitrag von „Das"S"stehtfuerSpass“ vom 9.8.2021, 12:00

Moin
Ich befürcher auch.
Sollte ich, wenn es so ist das ein Ventil hinüber ist, gleich den Kopf tauschen ?
Oder reicht es wenn ich die Ventile Tausche ? also alle ja nach Seite (Einlass/ Auslass)

Gruß

Timo