technisches Problem

R50

Airbag-Warnleuchte

Beitrag von „early model“ vom 26.8.2021, 11:06

Hallo MTB,

vielen Dank für die prompte Antwort. Weisst du, ob der Seitenairbag ein austausch bares Kabel hat (auf den Bildern sieht es aus als sei es unmittelbar mit dem Gerät verbunden und würde dann in einem gelben Stecker enden, der unter den Sitz geklemmt ist und von da an unter den Teppichboden gehen)?