technisches Problem R50

# Nockenwelle defekt ?

## Beitrag von „Kuhpa“ vom 28.8.2021, 17:21

Auslaßventile gibts in der Bucht recht günstig, die Nocke ist Fritte und die Kipphebel der entsprechenden Nocken, da werden die Hydros Fritte sein.

Durch die kaputten Hydros entsteht zuviel Spiel zwischen Nocke und Rolle vom Kipphebel, das schlägt dann dolle aufeinander...

Berichtigt mich wenn’s auch anders sein kann...