technisches Problem R50

Nockenwelle defekt ?

Beitrag von „Sascha“ vom 28.8.2021, 17:30

Servus!

Hier stellt sich jetzt die Frage, ist jetzt nur die NW defekt!?

Da ja irgendwo die Metallspäne liegen wird!

Das letzte mal als ich so einen MINI bei mir hatte, gabs nen ATM.

Sascha