Frage

Alle

Antriebswelle steht an Pendelstütze an.....

Beitrag von „tw21“ vom 6.9.2021, 06:43

Hi Forum,

wie kann denn sowas passieren ? 🤔

[IMG_5088.JPG](#)

Der Wagen ist aufgebockt. Lässt man ihn ab schleift wohl die Antriebswelle an der Pendelstütze. Richtig verbaut ist diese Wohl auch.

Bin mit dem Wagen gefahren und fährt eigentlich ganz normal. Reifen sind auch gleichmäßig abgefahren. So ein Stabi biegt sich ja nicht nach vorne mit der Zeit.

Günter