technisches Problem R53

Lambdasonde 1 Spannung zu niedrig

Beitrag von „DJ24.12.2020“ vom 6.10.2021, 16:50

Hallo Zusammen,

Mini Cooper S 163ps BJ 2003

Ich hab folgendes Problem,

Seit dem Kauf des Minis vor 5 Monaten leuchtet die Motorkontrollleuchte.

Fehler: Lambda eins Spannung zu niedrig.

Zuerst habe ich den Fehler löschen lassen. Nach kurzer Zeit kam er wieder.

Dann habe ich beide Lambdasonde neu gekauft im Zubehör (nicht online)

NGK

Fehler ist geblieben.

Dann habe ich erneut eine Lambdasonde gekauft, wieder im Shop und wieder NGK. (Auch neue Artikel könnten ja defekt sein.)

Der Fehler ist geblieben.

Jetzt bin ich hingegangen und hab ein neuen Kat bestellt. Los gehen dieses bei 79€ ich hab mir ein für knapp 200€ gekauft der aber neu ist und zertifiziert. Eingebaut Fehler gelöscht nach etwa 30km kam jetzt die Fehlermeldung wieder.

Ich weiss nicht mehr weiter, wer kann mir sagen, woran es liegen könnte?

Fehler tritt mal sofort, mal nach 10km, mal nach zwei Tagen auf. Zuletzt nach 30km.

Ich bedanke mich im vorraus.