technisches Problem

R52

Pin 4 Motokabelbaum schwarz/rot

Beitrag von „Littletitus“ vom 7.11.2021, 18:19

Bist du beim Stecker der ECU mit Pin 4 oder bei dem rundstecker bei pin 4!?

Kein Funke / Sprit deutet aber auch gern auf eine Verweigerung der wegfahrsperr hin! Was hast du alles mit getauscht an Steuergeräten bei deinem Umbau von w10 auf W11?

Kann dir den Pin später evtl noch raussuchen, also was „eigentlich“ dran hängen sollte...