technisches Problem R50

Motor macht Geräusche

Beitrag von „daniel_one“ vom 13.11.2021, 12:51

Hallo Zusammen ,

seit heute macht mein Mini R50 ein schlagendes Geräusch was mit erhöhter Drehzahl leiser wird bzw. nicht mehr warnehmbar ist.

Vor ca 3 Monaten ist ein überholter Zylinderkopf(Ventile neu & geplant), eine neue Nockenwelle und neue Rollenkipphebel eingebaut worden nach Ventilschaden.

Im gleichen Zuge habe ich auch die Kettenschienen und den Kettenspanner neu gemacht.

Der Motor läuft normal , macht nur eben dieses Geräusch , so dass ich jetzt erstmal Probleme im Ventiltrieb ausschliessen würde.

Ich hänge 2 Videos bei und hoffe das man damit was anfangen kann.

Mini Cooper Problem Youtube

Mini Cooper Problem Youtube 2

Bitte sag mir einer es ist nur der Kettenspanner.....