technische Frage R53

Riss im Zylinder

Beitrag von „Das"S"stehtfuerSpass“ vom 29.12.2021, 11:51

Riss im Block

Hallo zusammen und Frohes Fest nachträglich.

Nach dem ich mir im Sommer einen Motorschaden eingefangen, und einen Austauschmotor verbaut habe, habe ich mir die Zeit genommen dem Schaden auf die Spur zu kommen.

Also Rübe runter, und das Übel war zu sehen. Ein Auslassventil am 2. Zylinder hat sich verabschiedet.

20211228_131518.jpg

Alles nicht so schlimm dachte ich, das wird wieder.

Bei genauerer Inspektion der Zylinder habe ich es dann gesehenen.

Ein fühlbarer „Riss“ in der Zylinderwand.

Er befindet sich auf der Seite Richtung 4. Zylinder.

Was meint Ihr dazu?

Ich denke der Block ist leider hin. 😟

20211228_191532.jpg

edit: Muss dazusagen, der Motor hat 240.000Km gelaufen!