technisches Problem R53

Keilriemen auf einmal zu kurz??

Beitrag von „Balu“ vom 17.4.2022, 10:59

Ja genau der Keilrippenriemen.

Natürlich ist der Spanner nicht gespannt da wäre ich auch noch drauf gekommen.

Was meinst du mit Reihenfolge?