technisches Problem

R53

ruckeln beim Beschleunigen/ nach dem Start schwankende Drehzahl und kein Gasannahme mehr

Beitrag von „baumschubser171“ vom 21.4.2022, 13:32

Kerzen geprüft?

Kabel und Spule sind da auch nette Verdachtsfälle.