technisches Problem R53

Xenon Scheinwerfer Licht funktioniert nicht

Beitrag von „Molo456“ vom 24.4.2022, 21:50

Hallo zusammen,

bei dem Kackfass meines Cousins geht seit 1-2 Wochen die Beleuchtung des linken Xenonscheinwerfer nicht. Haben nun heute Mal einen meiner Xenon Scheinwerfer an sein Kfz angesteckt, gleiches Problem. Automatische Scheinwerfer Einstellung funktioniert bei Licht an, jedoch kein Abblendlicht, Fernlicht.

Sicherungen haben wir soweit auch alle geprüft, von meinem Testweise getauscht.

Gibt es noch zusätzliche Sicherungen für die Scheinwerfer, außer im Motorraum rechts und im Fußraum Fahrerseite?

Hat jemand vielleicht einen Tipp was wir noch testen könnten?

LG Moritz