Frage R53

Glühender Krümmer zu mager bzw. Falschluft

Beitrag von „baumschubser171“ vom 1.12.2022, 20:35

Sonde prüfen bzw. tauschen…