Frage

R53

Glühender Krümmer zu mager bzw. Falschlufft

Beitrag von „brobon“ vom 1.12.2022, 20:38

denkst du nicht, dass die Düsen der fehler ist?

Das wäre ja smart 😊