technisches Problem JCW

370 Gemisch zu fett Bank 1

Beitrag von „baumschubser171“ vom 21.2.2023, 20:48

Das ist kein offizieller OBD-Code oder BMW-Code…

Womit wird ausgelesen?